




01 SITUAÇÃO ATUAL - VISTA
Esc.: 1/25




02 SITUAÇÃO ATUAL - CORTE
Esc.: 1/25



03 SITUAÇÃO ATUAL - FOTO
Esc.: 1/25



04 SITUAÇÃO FUTURA - VISTA
Esc.: 1/25



05 SITUAÇÃO FUTURA - CORTE
Esc.: 1/25

NOTAS GERAIS

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA
- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS (COM REVESTIMENTO)
- COTAS EM METROS

NOTAS - SERVIÇOS

SERÁ REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO E REBAIXO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO 5 E 6 PARA ADEQUAÇÃO AO NOVO MODELO DE ATENDIMENTO E A NORMA DE ACESSIBILIDADE ABNT NBR 9050/2020

- REMOÇÃO DA ESQUADRIA COM VIDRO TEMPERADO
- REMOÇÃO DO BALCÃO DE GRANITO E SUAS BARRAS DE SUPORTE
- REMOÇÃO DO REVESTIMENTO EXTERNO DE MDF - PARTE BAIXA DO BALCÃO
- DEMOLIÇÃO DA ALVENARIA DE APOIO DO BALCÃO - 22 CM
- INSTALAÇÃO DE NOVO BALCÃO NAS MEDIDAS ADEQUADAS JUNTAMENTE COM AS BARRAS DE SUPORTE
- REINSTALAÇÃO DA ESQUADRIA COM VIDRO TEMPERADO
- PINTURA DAS PAREDES ADJACENTES E DA PARTE BAIXA DO BALCÃO COM TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE

	SESC Estação 504 Sul		Prancha:
	Projeto:	Balcão de atendimento 5 e 6	
Conteúdo:	Situação Atual - vista e corte Situação Futura - vista e corte		
Data:	Agosto 2021	Desenho:	Wívian Cruzeiro
		Escala:	Indicada